

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дебесский детский сад № 3»**

Принято:  
Общим собранием  
трудового коллектива  
Протокол № 3  
от 24 декабря 2021 г.

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ  
«Дебесский детский сад № 3»  
\_\_\_\_\_ И.В. Ложкина  
Приказ № 156-од  
от 24 декабря 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
структурного подразделения «Детский сад-ясли»**

с. Дебёсы  
2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Дебесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад - ясли»
- 1.2. Адрес объекта 427060 Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул. Литовская, 3В
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее одноэтажное здание 1000 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка 8014 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение «Дебесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад - ясли»  
Краткое наименование МБДОУ «Дебесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад - ясли»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул. Ярославцева, 19
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управления Образования Администрации МО «Дебесский район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул.Советская,88

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг  
Оказание воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а также содержание в учреждении, присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно):  
На объекте полный день – 10,5 часов в день с 07.30-18.00, пятидневная рабочая неделя, выходные суббота и воскресенье, а также государственные праздники
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов не имеется, но по мере необходимости и востребованности могут быть предоставлены.
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) - 80 воспитанников.
- 2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

**3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.**

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	нет	
2	Проведение на объекте капитального	нет	

	ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам		
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	наличие	- территория ДООУ асфальтирована или имеет твердое покрытие; - на центральной входной двери оборудованы домофоны; - входная площадка имеет навес и расширены дверные проходы в здание; - этаж без перепада высот от уровня входа к кабинетам администрации методическому и медицинскому кабинетам, туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица; - при входе в здание на лестничных маршах имеются двойные поручни; В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам;
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:  Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;  Сменное кресло – коляска; Адаптированный лифт;  Поручни;  Пандус;  Подъемная платформа (аппарель);	Нет  Нет Нет  Да  Да  Нет	

	<p>Раздвижные двери;</p> <p>Доступные входные группы;</p> <p>Доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>Достаточная ширина входных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования</p>	<p>Нет</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p>	
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Здание оснащено системой противопожарной звуковой сигнализацией и световым табло «выход», видеонаблюдением, необходимыми табличками и указателями. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будет предоставлено сопровождающее лицо.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Дополнительно: организация альтернативной формы обслуживания на дому для детей – инвалидов, не имеющих возможность передвигаться без кресла-коляски

4.2. Период проведения работ - Согласно дорожной карты УО Администрации муниципального образования «Дебесский район» в рамках исполнения Дорожная карта УО Администрации муниципального образования «Дебесский район»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Соответствие ОСИ всем требованиям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДПВ (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

- Согласование с вышестоящей организацией - да Администрация муниципального образования «Дебесский район»

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объекта

Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт №1 от \_\_\_\_\_ г.

2. Комиссией (наименование), состав которой утвержден приказом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ  
«Дебесский детский сад № 3»  
Ложкина И.В.  
«24» декабря 2021 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1 от «24» декабря 2021 г  
МБДОУ «Дебесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад - ясли»  
(наименование территориального образования субъекта Российской Федерации)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ «Дебесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад - ясли»**
- 1.2. Адрес объекта **427060, Удмуртской Республики, Дебесский район, с.Дебесы, ул.Литовская, 3В**
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее одноэтажное здание **1000 кв. м**  
- наличие прилегающего земельного участка **8014 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания - **2021г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не предусмотрено**
- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дебесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад - ясли»**  
краткое наименование **МБДОУ «Дебесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад - ясли».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул.Ярославцева,19**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольная образовательная организация обеспечивает воспитание, обучение, присмотр и уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

- 2.1 Сфера деятельности – **образование**
- 2.2 виды оказываемых услуг – **организация предоставления дошкольного образования и воспитания в муниципальном образовательном учреждении**
- 2.3 Форма оказания услуг – **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - **не имеется, но по мере необходимости и востребованности могут быть предоставлены.**
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость) – **80 воспитанников**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида – на данный момент нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - **маршрутные транспортные средства отсутствуют, подвоз детей к дошкольному учреждению на личном транспорте, наличие пассажирского адаптированного транспорта к объекту - нет**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) - **5 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Выполнение комплексного ремонта всех основных структурно-функциональных зон для обеспечения доступности здания и сооружений для всех категорий населения, в том числе для маломобильных групп населения.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается

2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
8	Все зоны и участки	не нуждается

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - **Согласно дорожной карте УО Администрации МО «Дебесский район» в рамках исполнения Дорожной карты Администрации МО «Дебесский район»**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **ДВП (доступно полностью всем)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **ДПВ**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **да Администрация МО «Дебесский район»**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Дата \_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Территории, прилегающей к объекту на   1   л.

Входа (входов) в здание на   1   л.

Путей движения в здании на   1   л.

Зоны целевого назначения объекта на   1   л.

Санитарно-гигиенических помещений на   1   л.

Системы информации (и связи) на объекте на   1   л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на   2   л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ г.  
(протокол N \_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дебесский детский сад №3» структурное подразделение «Детский сад -ясли»

(наименование объекта)

427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул. Литовская, 3В

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не оборудовано доступными элементами информации об объекте отсутствие на входе МГН	Все	Оборудовать доступными элементами	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Пешеходные дорожки асфальтированы, отсутствуют информационные указатели	все	Нанесение разметки и информационных знаков	Установка
1.3	Лестница (наружная)	есть						Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	есть				все		Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет				все	Оборудовать на площадке для автостоянки специальные знаки	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН	все	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию, участку	ДУ			

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе капитальный ремонт территории для доступности здания и сооружений для маломобильных групп населения.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дебесский детский сад №3» структурное подразделение «Детский сад -ясли»

(наименование объекта)

427060, Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Литовская, 3В

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	есть				все		Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Покрытие прорезиненное	все	Покрытие не скользящее, из прорезиненой крошки	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть				все		Не нуждается
2.5	Тамбур	есть				все		Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию, участку	ДУ			

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе капитальный ремонт территории для доступности здания и сооружений для маломобильных групп населения.

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	соответствуют для всех инвалидов			

Комментарий к заключению: Провести в комплексе капитальный ремонт входа (входов) в здание в целях обеспечения доступности здания для маломобильных групп населения.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дебесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад - ясли»  
УР, с.Дебесы, ул. Литовская, 3В

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)		индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						Не нуждается
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение, установка	индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение, установка	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение, установка	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта
		N на плане	обследования ОСИ N фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			Индивидуальные решения с ТР

Комментарий к заключению: Выполнить комплексный ремонт внутри здания (в т.ч. эвакуационных путей)

I. Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дбесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад -ясли2  
427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул. Литовская, 3В

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не соответствует требованиям	ДП-В	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Не соответствует требованиям	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			Не соответствует требованиям	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Не соответствует требованиям	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Не соответствует требованиям	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (кабинетная форма обслуживания)	ДУ			

Комментарий к заключению: Возможность обеспечить доступ в кабинеты (помещения) для всех маломобильных групп населения возможно после проведения капитального ремонта здания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дбесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад -ясли2  
427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул. Литовская, 3В

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (место приложения труда)	ВНД			Не нуждается

Комментарий к заключению: Нет необходимости в проведении работ (в связи с отсутствием структурно-функциональной зоны)

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дбесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад – ясли»  
427060, Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Литовская, 3В

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим для инвали (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Адаптирована для инвалидов на креслах-колясках, соответствует стандарту входная дверь, кран для мытья рук установлен с автоматической подачей воды, имеется поручень, позволяющий придерживать при пересадке на унитаз.	всех		
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					всех	Обеспечить доступность всех категорий инвалидов	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дбесский детский сад № 3» структурное подразделение «Детский сад – ясли»  
427060, Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Литовская, 3В

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Не соответствуют	всех	Разместить визуальные средства	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Не соответствуют	ДЧ-И(Г)	Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Не соответствуют	ДЧ-И (С)	Установить специальное оборудование	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют всем группам инвалидов	всех		Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Установить акустические и визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технического общего пользования, доступные для инвалидов по зрению. Капитальный ремонт.

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01.-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».